別紙

１．防じんマスク　ＤＲ８０Ｕ２Ｗ（合格番号　ＴＭ１３）

「取扱説明書の吸気抵抗と排気抵抗の社内基準値の表示が違っている。」というご指摘をいただきました。

吸気抵抗及び排気抵抗を「６５Ｐａ以下」とすべきところを、「５０±１５Ｐａ」と誤って記載していました。

お詫びを申し上げるとともに訂正させていただきます。

取扱説明書の数値の表示に違いがありますが、製品の性能は満たしており、使用においての危険性はございません。

２．防じんマスク　ＤＲ７６Ｕ２－ｓ（合格番号　ＴＭ４０３）

「取扱説明書の重量の社内基準値に誤記がある。」というご指摘をいただきました。

重量を「１６５ｇ以下」とすべきところを、「１５５ｇ以下」と誤って記載していました。

お詫びを申し上げるとともに訂正させていただきます。

取扱説明書の数値の表示に違いがありますが、製品の性能は満たしており、使用においての危険性はございません。

３．防毒マスク　ＧＭ３０Ｓ（合格番号　ＴＮ６０）

「合格標章が剥がれそうになっている。」というご指摘をいただきました。

この合格標章は中央に接着剤を塗布しており、角が浮き上がっている状態でも通常の使用で剥がれるようなことはございません。

しかしながら、無理に引っ張ったりすると剥がれてしまいます。

誠に恐れ入りますが、浮き上がった箇所を引っ張ったりしないようお願い申し上げます。

以上